



Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Sie über folgendes informieren:

• **HINWEIS**

Das Starten eines ROTAX MAX Motors ohne montierte Kupplungstrommel führt zu einer permanenten Deformation der Fliehkraft-Arme wie in nebenstehender Abbildung gezeigt. Diese Beschädigung ist nicht reparabel, so dass die Kupplungsscheibe ausgetauscht werden muss um die normale Funktionalität wieder herzustellen.

Da eine derartige Beschädigung durch eine unvorschriftsmäßige Wartung/Reparatur verursacht wird, können die Austauschkosten nicht vom Hersteller in Garantie übernommen werden.



Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die "Installations- und Benutzeranleitung", die jedem ROTAX MAX Kartmotor bei Auslieferung beiliegt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.