

## Bulletin 6-2008


### DMV – ROTAX MAX Challenge 2008

(Änderungen *rot und kursiv* gekennzeichnet)

#### zu Art.Nr. 2.5. (Ausrüstungsmengen) der RMC-Ausschreibung, deutsche Fassung:

..... Sollen 2 Motoren eingesetzt werden, müssen beide bei der technischen Abnahme vorgeführt werden. Es sind nur Motoren zugelassen, die vom Hersteller ordnungsgemäß in die Bundesrepublik Deutschland exportiert worden sind. ~~Motoren, die vor dem 01.08.2006 im Ausland erworben wurden, können eine Sondergenehmigung beantragen (siehe dazu Antragsformular im Anhang).~~

Frankfurt, den 25.04.2008



Michael Weichert  
DMV-Sportabteilung

Rödermark, den 25.04.2008



Peter Kessler  
RMC-Präsident

**DEUTSCHER MOTORSPORT VERBAND E.V.**  
DMV-Geschäftsstelle  
im DSB-Haus des Sports II  
Otto-Fleck-Schneise 12  
60528 Frankfurt am Main  
Telefon: 0 69 / 69 50 02-0  
Telefax: 0 69 / 69 50 02-20  
E-Mail: [dmv@dmv-motorsport.de](mailto:dmv@dmv-motorsport.de)  
[www.dmv-motorsport.de](http://www.dmv-motorsport.de)  
Bankverbindungen:  
Frankfurter Volksbank  
BLZ 501 900 00  
Konto-Nr. 30990-7  
Frankfurter Sparkasse 1822  
BLZ 500 502 01  
Konto-Nr. 368 555  
Postbank  
BLZ 500 100 60  
Konto-Nr. 18 907-604  
St. Nr. 4525009941

Offizielle Förderer des Deutschen Motorsport Verbandes e.V.

