

Bulletin 8-2008


DMV – ROTAX MAX Challenge 2008

Ergänzung zu Art. 3 (Sicherheit) des technischen Reglements, deutsche Fassung:

3.4 Kettenschutz

Ein Kettenschutz gemäß CIK-Reglement ist zwingend vorgeschrieben. Er muss die Oberkante und die beiden Seiten der freien Kette sowie des Kettenrades wirksam abdecken und mindestens bis zur unteren Ebene der Hinterachse reichen.

Frankfurt, den 07.05.2008



Michael Weichert
DMV-Sportabteilung

Rödermark, den 07.05.2008



Peter Kessler
RMC-Präsident

DEUTSCHER MOTORSPORT VERBAND E.V.
DMV-Geschäftsstelle
im DSB-Haus des Sports II
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main
Telefon: 0 69 / 69 50 02-0
Telefax: 0 69 / 69 50 02-20
E-Mail: dmv@dmv-motorsport.de
www.dmv-motorsport.de
Bankverbindungen:
Frankfurter Volksbank
BLZ 501 900 00
Konto-Nr. 30990-7
Frankfurter Sparkasse 1822
BLZ 500 502 01
Konto-Nr. 368 555
Postbank
BLZ 500 100 60
Konto-Nr. 18 907-604
St. Nr. 4525009941

Offizielle Förderer des Deutschen Motorsport Verbandes e.V.

